

气动元件

为了安全地使用本产品

使用前请务必阅读。

请同时阅读阀常规注意事项卷头59、"直动式3通阀3Q系列"的注意事项。

个别注意事项:3QR真空切换单元 MV3QR系列

设计•选型时

▲ 警告

■本产品是作为真空用元件而设计。请勿在真空以外的条件下使用。


同时,请勿超出规格范围的压力或温度使用,否则会导 致损坏或动作异常。

- ■若担心吸附物(工件)掉落会造成危险,请设置并实施防止掉落的安全对策。
- 电磁阀允许少量泄漏。需长时间保持真空条件下使用时, 可能会发生故障,请务必注意。
- ■禁止在腐蚀性气体、易燃性气体、爆炸性气体、化学药品、 海水、水蒸气的环境或附着上述物质的场所使用。此外, 绝对不可吸入。

■为了防止异物吸入阀内,导致阀内部故障,在真空气口和 集成阀的大气开放部内置有过滤网(网眼孔径φ0.3mm)。

另外,请勿去除或用力按压 过滤网。

可能会导致过滤网变形而造成压力损失,从而发生故障。此外,过滤网表面确认有脏物、异物时,请轻轻吹气或用镊子等去除。



■根据不同用途,由于真空吸入会导致异物捕获,造成容量不足时,可选择选择项的插入型真空过滤器或在吸附垫、喷嘴和阀之间安装真空过滤器。

另外,使用真空过滤器时,请进行日常检查、清扫和定期 维护更换。否则将造成网眼堵塞,性能下降。

🛕 注意

- ■同时动作的电磁阀数量增加时,将会导致吸入流量不足引起吸附动作迟缓,请参照下表进行设计以确保充分余量。
 - ■[推荐]集成阀最大同时动作连数

| | 真空供给条件 | | 电磁阀规格 | |
|--|--------|------|-------|-------|
| | 气管内径* | | 标准规格 | 大流量规格 |
| | ф4 | 单侧供给 | 3连 | 2连 |
| | | 双侧供给 | 7连 | 5连 |
| | ф6 | 单侧供给 | 6连 | 7连 |
| | | 双侧供给 | 10连 | 10连 |
| | | | | |

*请确保气管长度最大在1m以内

安装・装配・调整时

🛕 注意

■请勿使用螺旋状软管。 尤其是在真空侧使用

尤其是在真空侧使用时,可能会因配管阻力而发生下述 不良。

- ①真空到达时间延迟
- ②因流量过低而导致吸附端真空度过低
- ③真空开关的动作不稳定

- 请尽量缩短真空侧配管或增加内径。配管很长或内径很细的情况将导致吸附时或脱离时的响应时间滞后,还可能无法达到必要吸入流量。
- ■关于快插接头的注意事项,请同时参阅《空压・真空・辅助元件综合》No.CB-024SC"接头・气管的个别注意事项"。

使用•维护时

▲ 警告

■请勿强拉或极度弯曲导线。可能会导致断线。

🛕 注意

- ■根据环境温度及通电时间,线圈温度可能会升高,因此 在触摸阀时请充分注意。
- 长时间通电会导致电磁阀性能老化。 标准流量型请尤其注意以下事项。
 - •间歇通电时,通电时间应小于非通电时间。
 - •1次的通电时间应为5分钟以内。
 - 电磁阀的环境温度应为最高使用温度以下。

■配管连接时,请按正确的紧固扭矩进行紧固。

・目的是防止空气泄漏、螺纹破损。

为避免螺纹受损,请在最初用手螺纹旋入后,使用工具进 行紧固。

| 配管螺纹 | 紧固扭矩 N·m | |
|-------|----------|--|
| M5 | 1.0~1.5 | |
| Rc1/8 | 3~5 | |

- ■安装电磁阀时,请用正确的扭矩进行紧固。
 - · 过度紧固可能会导致损坏。 紧固扭矩0.10~0.14N·m
 - ・ 请使用0号扳手。

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

4GA/B (气控阀)

#UD 带传感器

4GD/E

M4GD/E

MN4GD/E

4GA4/B4

MN3E MN4E

W4GA/B2

W4GB4

MN3S0 MN4S0

4SA/B0 4KA/B

> 4KA/B (气控阀)

4F

4F (气控阀) PV5G GMF PV5

GMF PV5S-0

3Q

MV3QR

3MA/B0 3PA/B

P•M•B

NP•NAP NVP

4G%0EJ

4F%0EX

4F**0E

HMV HSV

HSV 2QV 3QV

SKH

消音器

全气动系统 (全空压) 全气动系统 (Y)

卷末

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

4GA/B (气控阀)

4GB 带传感器

中でご紹

M4GD/E

MN4GD/E 4GA4/B4

MN3E MN4E

W4GA/B2

W4GB4

MN3S0 MN4S0

4SA/B0

4KA/B

4KA/B (气控阀)

4F

4F (气控阀) PV5G GMF

PV5 GMF

PV5S-0

3Q

MV3OR

3MA/B0

3PA/B

P · M · B

NVP

4G%0EJ 4F%0EX

4F※0E

HMV HSV

2QV 3QV

SKH 消音器

全气动系统 (全空压) 全气动系统 (Y)

统 ■ 统

个别注意事项:压力传感器

设计•选型时

▲ 警告

- 请在规格范围内正确使用。
 - · 超出规格范围外的用途、负荷电流、电压、温度、冲击和环境等,可能会导致损坏或动作异常。
- ■本产品仅限用于空气和低真空。
- ■对于本产品适用流体以外的流体,请客户负责安全确认、 采取对策之后再使用。请勿用于腐蚀性、易燃性气体、氧 气-
- 关于电源电压

请使用稳定的直流电源。使用开关电源等单元电源时,请将FG端子接地。另外,使用时请勿超过电源电压范围。施加使用范围以上的电压、施加交流电源(AC100 V)时,可能会发生破裂、烧伤。

■关于负荷短路

请勿使负荷设备短路。否则可能会破裂或烧损。

■关于误配线

请勿进行电源极性等误配线。否则可能会破裂或烧损。

■关于连接负荷

模拟输出部的输出电阻为1kΩ。连接负荷的电阻较低时,输出 值的误差会变大。请在确认连接负荷的电阻引起的误差值后 再使用。

▲ 注意

■用于真空吸附确认时,如果本产品承受真空破坏正压, 请确保不要超过规格耐压。

安装•装配•调整时

▲ 警告

■如果接触电气配线连接部(裸露充电部),可能会导致触电。请务必先切断电源再进行配线作业。此外,请勿用湿手触摸充电部。

▲ 注意

■请勿强行拉扯(禁止超过10N以上)或极度弯曲传感头的导线。否则会导致断线、破损。

■关于配线作业

- 请务必在切断电源的状态下进行配线。作业前·作业中,请 在释放人体·工具装置所携带的静电后再进行作业。可动部 请使用类似机器人用线材的耐曲折性线材进行连接配线。
- ■连接输出端子或电源端子(继电器、阀等)时,请设置浪涌电压吸收电路。另外,请避免超过电流额定值使用。请绝对注意避免输出端子与其他端子发生短路。可能会导致传感器故障。

■关于安装

产品和配线电缆请尽可能安装在远离强电线等干扰源的地方。 如果有叠加噪音干扰或任意配线,有可能会导致发生故障。 对于电源线中的浪涌,请另行采取应对措施。

- 安装时,请握住本体部,以防止对本体施加冲击或对导线 施加过大的应力。
- ■请勿分解、拆卸。如果分解,加压时将导致部件飞出。
- ■防护等级相当于IP40。使用时请注意避免水滴、油滴飞溅。
- ■请勿旋转或摇晃压力传感器组件。


压力传感器的更换方法

<拆卸>

- 1、用前端较细的工具取出固定销。
- 2、拔下压力传感器组件。
- 3、取下O形圈。(请注意O形圈有时会粘附安装在压力传感器底面)

<安装>

- 1、将新O形圈嵌入传感器适配器内。
- 2、确认O形圈无异物等附着后,按原样进行组装。
- 3、拉动压力传感器组件,确认安装。
- ■抽出固定销时,请小心仔细地进行作业。碰撞其他部位、 撞击传感器可能会导致其发生故障。



卷末