



用途示例


1 不同形状工件的判别



2 工件的压入



3 工件夹持形式的确认



可用于确认是否以正确形式夹持了工件。缩小动作范围的设定，使得只在工件夹持形式正常时ON。

4 夹紧状态的确认

