
# 重视功能的真空吸附元件 无需正压源即可实现吸附搬送工序




## MV3QRA1 MV3QRB1 系列

3QR负压切换单元

### 最适用于小型工件的吸附搬送!!

真空破坏时,因不使用正压源, 所以无需担心极小芯片被吹走

电气响应和压力波形



全气动系统 (Y)

4GA/B M4GA/B

MN4GA/B 4GA/B (气控阀) 4GB 带传感器

4GD/E M4GD/E MN4GD/E 4GA4/B4 MN3E MN4E

W4GA/B2 W4GB4 MN3S0 MN4S0 4SA/B0 4KA/B 4KA/B (气控阀)

(气控阀) PV5G GMF PV5 GMF

3Q MV3QR 3MA/B0

3PA/B
P·M·B
NP·NAP
NVP
4G%0EJ

4F%0EX

4F % 0E

HMV

HSV 2QV 3QV

SKH

消音器

全气动系统 (全空压)


卷末

## 的高速稳定化

电子部件的吸附·搬送 搬送单元 装配或搬送头 电子部件


# 1 无需真空破坏阀

- 通过无正压的真空脱离,无需采取措施防止极小芯片被吹走
- 无需繁琐地调整破坏压力、流量及定时
- 无真空破坏阀实现小巧化




通过大流量电磁阀,实现正压返回真空破坏的高速化同时缩短吸附时间

响应时间 示意图




# 2 占用空间 最小化

- ●与以往的带破坏单元相比,安装面积减少 44%,重量减少53%,最适用于制造装置的 小型化
- ●即使在极小空间也可安装,装置设计的自由 度更高
- ●通过轻量化,便于安装在装置可动部




# 3 可配备压力 传感器

- ●单元中配备真空用压力传感器,外形更 小巧
- 负压检测也实现省空间
- 采用U形卡销固定压力传感器,提高可 维护性



#### 4 还可装配 真空用 过滤器

- ●配管过程中不需要安装过滤器
- ●真空用过滤器采用快插式更换,提高 可维护性



4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B 4GA/B

(气控阀) 4GB 带传感器

4GD/E

M4GD/E

MN4GD/E

4GA4/B4 MN3E MN4E

W4GA/B2

W4GB4

MN3S0 MN4S0

4SA/B0

4KA/B 4KA/B

(气控阀)

4F

4F (气控阀) PV5G GMF PV5

GMF PV5S-0

3Q

MV3QR

3MA/B0

3PA/B P·M·B

NP • NAP NVP

4G‰0EJ

4F※0EX

4F%0E

HMV HSV 2QV 3QV

SKH

消音器

全气动系统 (全空压) 全气动系统 (v)

卷末