

用于确保安全性的

流体阀元件:警告•注意事项

使用前请务必阅读。

各机种系列:个别注意事项

高真空用电磁阀(HVB・HVL)

设计•选型时

▲注意

■ 关于使用流体

·高真空用设备是专为气体(惰性气体·空气·真空)控制而设计的,若用于其他流体(活性气体、液体、固体等),产品可能无法维持正常动作、或者性能显著降低,请注意。

安装•装配•调整时

▲警告

1 安装

错误的安装或配管不仅会使本产品发生故障,还可能导致客户的系统故障、甚至使用者死亡或重伤。因此,作为客户的责任,必须由充分理解系统、且仔细阅读过使用说明书的人进行作业。

安装后,应进行适当的功能检查,以确认是否正确安装。

▲注意

■ 关于配管连接时的方向性(部分机种)

真空阀在设计上基本上所有气口均可连接真空泵,但部分机 种(下表)仅限定一侧气口可以连接真空泵。

《表1》真空泵接口限定机种

机种	真空泵接口
HVB612-12F-12B	AΠ
HVB712-15F-15B	AΠ


上表中的机种若在指定以外的气口连接真空泵,可能会导致密封件不良及动作不良等故障,请予注意。

2 关于接头的固定

• 请在确认密封件部无异物、损伤、毛刺等后,按照以下要领 固定接头。


①接头固定方法

● JXR接头(密封垫材质为镍・SUS316时)用手拧紧螺母 直到密封垫碰到焊道面且拧不动为止,然后在此状态下用 工具进一步拧1/8圈。(其他材质时请向本公司咨询)。



● 双卡套接头

确认前箍、后箍、螺母安装正确,然后插入管直至碰到阀体深处,用手拧紧螺母直到拧不动为止,在此状态下用工具进一步拧1/4圈即告完成。



②接头固定完成后,请务必实施泄漏检查,确认有无泄漏。

3 注意电磁阀线圈部通电时的高温

• 电磁阀 (HVB·HVL) 的线圈部通电后会发热。其中,特别是H型线圈的机种 (HVB的部分机种),在通电时可能会产生高温。直接接触可能导致烫伤,请小心操作。

4 电磁阀配线时的注意事项

- ①作为大致标准,请使用公称截面积O.5mm²以上的电线进行配线。此外,请勿对导线施加过大的力。
- ②请在容许电压范围内使用。在容许电压范围外使用会导致 动作异常或线圈破损。
- ③为保护电气设备,请在控制回路侧使用保险丝等断路器。
- ④采用不产生触点震颤的切换回路可延长电磁阀的耐久性。
- ⑤电气回路系统要避免螺线管的冲击时,请采取将浪涌吸收 器等与螺线管并排装入等对策。

EXA

FWD

HNB/G

USB/G

FAB/G

FGB/G

FVB

FWB/G

FHB

FLB

AB

AG AP•

AP・ AD APK・ ADK 干燥 空气用

EX防爆型

防爆型

HVB • HVL S\$B • NAB

NÅB LAD。 NAD 水用

相关 NP・NAP・ NVP

SNP

CHB/G MXB/G

其他阀 SWD・

MWD 集尘用

CVE · CVSE CCH · CPE/D

生命科学

向洒 室专 特流 特流

卷末

接单 生产品 EXA

FWD

HNB/G

USB/G

FAB/G

FGB/G

FVB

FWB/G

FHB

FLB

AB

AG

AP.

APK・ ADK 干燥 空气用

EX防爆型

防爆型

HVB· HVL

S≎B• NAB LAD• NAD

水用相关

NP·NAP· NVP

SNP

CHB/G

MXB/G

其他阀

SWD• MWD

集尘用

CVE · CVSE CCH · CPE/D

生命科学

燃气

自动 室外 专用

特殊 流体 接单 生产品

卷末

500

使用时

▲注意

■ 电磁阀电气配线部(裸露充电部)触电注意事项

・触摸电磁阀(HVB・HVL)电气配线连接部(裸露充电部)可能会导致触电。

分解检查时请务必先切断电源。此外,请勿用湿手触摸充 电部。